

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
ЗАО НПФ «ТЕПЛОКОМ» №13
ООО «ТЭМП»

(наименование предприятия)

РБ, г. Салават, ул. Гафури, 26 б

(юридический адрес)

АКТ №028
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

"30" марта 2021 г.

Комиссией в составе:

Председатель: Гл. инженер ООО «ТЭМП» Ахунов М.Р.
Члены комиссии: Экономист ПТО ООО «ТЭМП» Латыпова Е.А.
Инженер ПТО ООО «ТЭМП» Ягафарова А.А.

В результате проверки:

Тип прибора Источник вторичного питания 10ВР220-12Д -2шт.

Потребитель: ЖК Салават по адресу: г.Салават, б.С.Юлаева, 42

При внешнем осмотре и диагностике источника вторичного питания 10ВР220-12Д, выявлено выгорание электронных компонентов на плате блока питания.

Выводы комиссии: Источник вторичного питания 10ВР220-12Д вышел из строя в результате превышения допустимого напряжения, повлекшего за собой выгорание электронных компонентов прибора. Превышение напряжения свыше допустимого могло возникнуть из-за блуждающих токов (возможно при грозе, сварке, переключении мощных силовых установок, использовании трубопровода как заземление и т.п.).

Заключение: Источники вторичного питания 10ВР220-12Д не ремонтпригоден, требуется замена на новый.

Председатель комиссии: _____ Ахунов М.Р.

Члены комиссии _____ Латыпова Е.А.

_____ Ягафарова А.А.

М.П.

Ознакомлен


